

### 11.16. Виброгасящие вставки "HENRY".

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Цена (USD)
Вибровставка ( 1/4 или 6мм )	V-1/4	44,8	205	24
Вибровставка ( 3/8 или 10мм )	V-3/8	44,8	218	26
Вибровставка ( 1/2 или 12мм )	V-1/2	44,8	229	28
Вибровставка ( 5/8 или 16мм )	V-5/8	44,8	251	31
Вибровставка ( 3/4 или 18мм )	V-3/4	44,8	268	40
Вибровставка ( 7/8 или 22мм )	V-7/8	44,8	305	44
Вибровставка ( 1 1/8 или 28мм )	V-1 1/8	41,3	332	57
Вибровставка ( 1 3/8 или 35мм )	V-1 3/8	37,9	395	81
Вибровставка ( 1 5/8 или 42 мм )	V-1 5/8	35,1	429	108
Вибровставка ( 2 1/8 или 54мм )	V-2 1/8	27,5	524	149
Вибровставка ( 2 5/8 или 67 мм )	V-2 5/8	24,1	618	305
Вибровставка ( 3 1/8 или 79 мм )	V-3 1/8	22,0	684	477
Вибровставка ( 3 5/8 или 92,1 мм )	V-3 5/8	13,0	818	636
Вибровставка ( 4 1/8 или 105 мм )	V-4 1/8	13,0	837	763

#### 11.16.1. Виброгасящие вставки "HENRY" полностью из нержавеющей стали.

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Цена (USD)
Вибровставка ( 1/2 или 12мм )	VS-1/4	60,0	205	27
Вибровставка ( 3/8 или 10мм )	VS-3/8	60,0	218	29
Вибровставка ( 1/2 или 12мм )	VS-1/2	60,0	229	31
Вибровставка ( 5/8 или 16мм )	VS-5/8	60,0	251	34
Вибровставка ( 3/4 или 18мм )	VS-3/4	60,0	268	44
Вибровставка ( 7/8 или 22мм )	VS-7/8	60,0	305	48
Вибровставка ( 1 1/8 или 28мм )	VS-1 1/8	60,0	332	63
Вибровставка ( 1 3/8 или 35мм )	VS-1 3/8	60,0	395	89
Вибровставка ( 1 5/8 или 42 мм )	VS-1 5/8	45,0	429	118
Вибровставка ( 2 1/8 или 54мм )	VS-2 1/8	40,0	524	164
Вибровставка ( 2 5/8 или 67 мм )	VS-2 5/8	35,0	618	336
Вибровставка ( 3 1/8 или 79 мм )	VS-3 1/8	30,0	684	524
Вибровставка ( 3 5/8 или 92,1 мм )	VS-3 5/8	20,0	818	699
Вибровставка ( 4 1/8 или 105 мм )	VS-4 1/8	20,0	837	839

