

11.16. Виброгасящие вставки "HENRY".

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Масса (кг)	Цена (USD)
Вибровставка (1/4 или 6мм)	V-1/4	44,8	205	0,08	26
Вибровставка (3/8 или 10мм)	V-3/8	44,8	218	0,09	29
Вибровставка (1/2 или 12мм)	V-1/2	44,8	229	0,12	30
Вибровставка (5/8 или 16мм)	V-5/8	44,8	251	0,14	33
Вибровставка (3/4 или 18мм)	V-3/4	44,8	268	0,17	44
Вибровставка (7/8 или 22мм)	V-7/8	44,8	305	0,23	48
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	V-1 1/8	41,3	332	0,39	62
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	V-1 3/8	37,9	395	0,51	88
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	V-1 5/8	35,1	429	0,78	117
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	V-2 1/8	27,5	524	1,15	161
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	V-2 5/8	24,1	618	2,00	331
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	V-3 1/8	22,0	684	2,74	517
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	V-3 5/8	13,0	818	4,30	690
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	V-4 1/8	13,0	837	5,60	828

11.16.1. Виброгасящие вставки "HENRY" полностью из нержавеющей стали.

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Масса (кг)	Цена (USD)
Вибровставка (1/4 или 6мм)	VS-1/4	60,0	205	0,08	29
Вибровставка (3/8 или 10мм)	VS-3/8	60,0	218	0,09	31
Вибровставка (1/2 или 12мм)	VS-1/2	60,0	229	0,12	34
Вибровставка (5/8 или 16мм)	VS-5/8	60,0	251	0,14	37
Вибровставка (3/4 или 18мм)	VS-3/4	60,0	268	0,17	48
Вибровставка (7/8 или 22мм)	VS-7/8	60,0	305	0,23	52
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	VS-1 1/8	60,0	332	0,39	68
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	VS-1 3/8	60,0	395	0,51	97
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	VS-1 5/8	45,0	429	0,78	128
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	VS-2 1/8	40,0	524	1,15	178
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	VS-2 5/8	35,0	618	2,00	364
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	VS-3 1/8	30,0	684	2,74	569
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	VS-3 5/8	20,0	818	4,30	759
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	VS-4 1/8	20,0	837	5,60	910

