

11.16. Виброгасящие вставки "HENRY".

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Цена (USD)
Вибровставка (1/4 или 6мм)	V-1/4	44,8	205	24
Вибровставка (3/8 или 10мм)	V-3/8	44,8	218	26
Вибровставка (1/2 или 12мм)	V-1/2	44,8	229	28
Вибровставка (5/8 или 16мм)	V-5/8	44,8	251	31
Вибровставка (3/4 или 18мм)	V-3/4	44,8	268	40
Вибровставка (7/8 или 22мм)	V-7/8	44,8	305	44
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	V-1 1/8	41,3	332	57
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	V-1 3/8	37,9	395	81
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	V-1 5/8	35,1	429	108
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	V-2 1/8	27,5	524	149
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	V-2 5/8	24,1	618	305
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	V-3 1/8	22,0	684	477
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	V-3 5/8	13,0	818	636
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	V-4 1/8	13,0	837	763

11.16.1. Виброгасящие вставки "HENRY" полностью из нержавеющей стали.

Наименование (дюйм, мм)	Модель	Максимальное рабочее давление (бар)	Длина (мм)	Цена (USD)
Вибровставка (1/2 или 12мм)	VS-1/4	60,0	205	27
Вибровставка (3/8 или 10мм)	VS-3/8	60,0	218	29
Вибровставка (1/2 или 12мм)	VS-1/2	60,0	229	31
Вибровставка (5/8 или 16мм)	VS-5/8	60,0	251	34
Вибровставка (3/4 или 18мм)	VS-3/4	60,0	268	44
Вибровставка (7/8 или 22мм)	VS-7/8	60,0	305	48
Вибровставка (1 1/8 или 28мм)	VS-1 1/8	60,0	332	63
Вибровставка (1 3/8 или 35мм)	VS-1 3/8	60,0	395	89
Вибровставка (1 5/8 или 42 мм)	VS-1 5/8	45,0	429	118
Вибровставка (2 1/8 или 54мм)	VS-2 1/8	40,0	524	164
Вибровставка (2 5/8 или 67 мм)	VS-2 5/8	35,0	618	336
Вибровставка (3 1/8 или 79 мм)	VS-3 1/8	30,0	684	524
Вибровставка (3 5/8 или 92,1 мм)	VS-3 5/8	20,0	818	699
Вибровставка (4 1/8 или 105 мм)	VS-4 1/8	20,0	837	839

